

# LP2000 TYPE\* TENNSYSTEM SERVICE BULLETIN 2023

\*Low Pressure Ballistic Ignition System(BIS)/  
Pyrotechnical Ignition System(PTIS)

## Anbefalte servicepunkter utført av leverandør:

For å forhindre ustabil drift, feil og nedetid anbefales følgende årlig/2-årlig vedlikehold av tennsystemet:

- **Kontrollere/korrigere Magasin (årlig).**
  - Sjekke rotasjon
  - Sjekke sentrering
  - Sjekke slidedeler (Index plate, sylinder kanter, etc)
  - Skifte O-ring (2-årlig)
- **Kontroll og vedlikehold av lederør (årlig)**
  - Rengjøre lederør med dummy tennbrikker
  - Kontroll av lederør ved bruk av tolk og trekkefjær
  - Remontere lederør og teste med live skudd
- **Sjekke system/kabinett for lekkasjer (årlig)**
- **Sjekke skyteventil for lekkasjer (årlig)**
- **Sjekke tilbakeslagsventil for tetthet (2-årlig)**
- **Sjekke øvrig tubing/fittings for lekkasjer (årlig)**
- **Sjekk og kontroll av spyleluft (årlig)**
- **Kontroll og test av spyleluft mengdemåler (årlig)**
- **Test av lav alarm på mengdemåler (årlig)**



LIFETIME  
IGNITION

www.lifetimeignition.com  
Kokstadflaten 35  
5257 Kokstad  
sales@lifetimeignition.com  
+47 414 25 448

